



Décapage de polymères

Pour éliminer les couches de protection sur sols denses et résistant à l'eau



1. Protéger les surfaces attenantes

Recouvrir les surfaces avec un film plastique et le fixer avec de l'adhésif.




2. Préparer la solution

D'abord l'eau, ajouter ensuite le produit. Respecter les dosages sur l'étiquette.



3. Etendre la solution

Répartir généreusement la solution sur une surface de max. 50 m² avec une frange ou un faubert. Selon la porosité du sol, 300-400 ml de produit seront nécessaires par m².




4. Laisser agir

Ne pas laisser sécher. Selon la nature des salissures et l'épaisseur de la couche, laisser agir la solution de 5 à 15 minutes.




5. Monobrosser le sol avec une brosse en nylon ou un disque

Travailler par bandes régulières se chevauchant. Commencer le long des plinthes, ajouter de l'eau chaude par le réservoir.



6. Décaper les surfaces inaccessibles à la monobrosse

Détourer avec un frottoir équipé d'un tampon abrasif. Eliminer les salissures incrustées avec une spatule.



7. Ramasser la solution

Ne pas laisser sécher!

Raclar immédiatement, puis aspirer. Utiliser systématiquement un aspirateur à eau sur des sols poreux.



8. Rincer la surface

Etendre généreusement de l'eau claire avec une frange propre et éliminer comme décrit en 7. Sécher avec des franges sèches.