


Huilage d'entretien de surfaces en bois déjà huilées

Pour l'huilage d'entretien imprégnant d'essences de bois européennes



1. Préparation

Effectuer un nettoyage à sec mécanisé pour nettoyer et préparer les surfaces en bois abîmées (voir méthode Nettoyage à sec).



2. Huilage d'entretien

Verser env. 250 ml de Kiehl-Pflegeöl sur le sol et répartir avec un mouilleur ou une frange sur env. 10 m² en une couche fine. Laisser le support s'imprégner d'huile env. 30 minutes. Traiter les zones sèches apparaissant pendant cette période avec l'huile présente sur le support, reprendre les ustensiles utilisés. Rajouter éventuellement de l'huile.



3. Elimination de l'excédent d'huile

Racler soigneusement l'huile qui n'a pas pénétré dans le support après 30 minutes avec une raclette en néoprène (caoutchouc résistant aux solvants) ou une spatule. Il est également possible d'utiliser une frange, des textiles non abrasifs, etc. pour retirer l'excédent.



4. Séchage


Après l'élimination de l'excédent d'huile, le film d'huile très fin présent sur la surface doit être complètement éliminé avant durcissement avec une monobrosse équipée d'un disque de finition blanc. Travailler la surface de façon homogène jusqu'à ce qu'aucune trace d'huile ne subsiste sur une serviette en papier appliquée sur le sol.



5. Traitement final

Après 6 heures de séchage, effectuer un lustrage final avec une monobrosse équipée d'un disque blanc pour éliminer l'huile sortie des joints et optimiser l'aspect de la surface.

Pendant la phase de durcissement (env. 24 heures), ne pas marcher sur la surface et ne pas la mouiller.



6. Avertissement

Risque d'inflammation spontanée des huiles en contact avec de la poussière de bois, des chiffons, disques et autres ustensiles absorbants. C'est pourquoi, ces ustensiles doivent être imbibés d'eau et éliminés dans un contenant hermétiquement fermé. Respecter les dispositions locales d'élimination de déchets.